

### VÉHICULE

**Marque:** Lincoln  
**Modèle:** Navigator  
**Année:** 2008  
**Moteur:** V8-5.4L SOCH VIN 5  
**Transmission:** Automatique

### SECTION

**Catégorie :** Batterie, Démarreur, Système de charge

**Sous-catégorie :** Batterie

### PLAINTÉ DU CLIENT

Drainage de la batterie

### SYMPTÔME

Drainage de la batterie

### CODE D'ERREUR

Pas de codes

### OBSERVATIONS DU TECHNICIEN

Le drain de batterie est de 0.15 A et a chaque 25-30 secondes le drain monte a 6 A pendant 2-3 secondes

### TESTS EFFECTUÉS

Vérifier que le moteur d'essuie glace arrière retourne se stationner au bon endroit : Quand le technicien à ouvert la vitre du hayon arrière le moteur s'est stationné.

Vérifier si le pivot d'essuie glace arrière est bloqué : Le pivot est bloqué

## SOLUTION

Remplacer le pivot d'essuie glace arrière

## STRATÉGIE D'OPÉRATION

Si le moteur d'essuie glace arrière ne retourne pas à la position initiale il vas consommer de l'électricité jusqu'a ce qu'il le soit. Le pivot d'essuie glace arrière est installé sur la vitre du hayon arrière et le moteur d'essuie glace est installer dans le hayon arrière, seulement le pivot était bloqué.

*Pivot d'essuie glace arrière*

